



*В.С.2.03 Коромысло качения
лист S=3*




*Все отверстия сверлить
под шаблон*


*В.С.2.04 Ось качения крепёжная
Сталь 45, прокат ϕ 25*



В.С.2.06 Планка толкателя



В.С.2.05 Ось качения коромысел



*после проточки на токарке- резбу
"задирает", по этому её нужно
"восстановить" плашкой М8*